Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Cocina en Capilla.
Fecha	22- Octubre-2018
Comunidad	Cañaveral, distrito de Penonomé.
Ubicación	Capilla San Sebastián
Lugar	
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Almacen Agropecuario La Pintada.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Realizar segunda inspección de los trabajos realizados en la Capilla.
Acciones	Inspección.
Resultados	Como parte de los seguimientos de la construcción de la cocina se realiza visita al área destacándose las siguientes actividades. ▪ Bloqueo de fundaciones de 6” y paredes de 4”. ▪ Bloqueo de ventanas con ornamentales rectangulares. ▪ Instalación de las tuberías eléctricas para toma corrientes, interruptores y lámparas. ▪ Instalación de tubería de agua potable y drenaje. ▪ Figurado y armado de acero para vigas de amarre y columnas. ▪ Encofrado de columnas y vigas de amarres. ▪ 50% de avance.
Seguimiento	Realizar otra inspección a la obra.

Documentación fotográfica.